



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XV?-XVIII																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITA S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 84																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6; mp.1359																																				2 - NECESSITA DI RESTAURO								
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE abitazione,negozio																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITA						GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno																		1 2 1 2 1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio																		1 2 1 2								
																		spazi liberi																		1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																		4								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Di aspetto settecentesco, su basi tardo medioevali (v. colonne).																		Edificio all'interno della cortina del borgo con pianta a L.																		Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata.								
Rimaneggiamenti nel cortile di gusto liberty all'inizio del secolo: i ballatoi hanno mensole curve di gusto liberty.																		Altezza di tre piani il corpo a est, di quattro il corpo nord.																		Solai in legno.								
Rifacimento intonaco esterno.																		Copertura a due falde.																		Tetto con orditura in legno e manto in coppi.								
																																				Davanzali e architravi delle finestre in arenaria.								
																																				Cortile acciottolato.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Ballatoio al primo piano sul lato ovest del cortile; balconi sui tre piani sul lato nord.																		Consolidamento e risanamento.								
																		Lato est con muro di divisione con coronamento in coppi.																		OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																		Due aperture ad arco ribassato al piano terra sul lato ovest del cortile.																		Nel cortile isolato, piccola colonna quattrocentesca in marmo.								
																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.																		REDATTA DA M.Torriani -marzo 1973								
DOCUMENTI ANNESSI																																				REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973								
NEG. 79.3a / 79.6a / 79.5a																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

