



1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																												
DENOMINAZIONE Muraine																		EPOCA sec.XV									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																																												
LOCALITÀ S.Tomaso VIA																		N. CIV.									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 3 1 9																																												
CATASTO Bergamo f.3:																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																																																					
PROPRIETÀ comunale																		USO ATTUALE muro di cinta									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e GRADO																																												
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COFERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									piano terreno 1 2																																			
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											resto dell'edificio 1 2									spazi liberi 1 2																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																											DESTINAZIONE DI PIANO																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																																					
Costruite intorno al 1430.																		Lungo tratto della prima cinta di									Muratura in pietrame.																																																					
* o, più probabilmente restaurate																		mura venete che dallo spalto di S.																																																														
Addossate tettoie e bassi corpi di																		Agostino scende a via Nazario Sau-																																																														
fabbrica (v. scheda 01.5.03.09).																		ro, visibile dal retro della scuo-																																																														
																		la della Carrara e dal lato nord																																																														
																		dell'edificio alla scheda 01.5.03.																																																														
																		01.																																																														
																		Altezza m.4 circa.																																																														
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																																														
PROPRIETARIO ATTUALE																											PROPOSTE DI RESTAURO									Demolizione corpi addossati.																																												
																											OSSERVAZIONI																																																					
BIBLIOGRAFIA																																																																																
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDDATA DA G.Colmuto Zanella -aprile 1973									REVISIONATA DA V.Zanella maggio 1973																																												
NEG. 135.26a																											VISTA DA																																																					
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

