



1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
NOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX dopo "45									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Tomaso VIA C.Battisti																		N. CIV. 17									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CANTONE Bergamo f.6; mp. 2509																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio ed abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ												GRADO														
CATEGORIA ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano-terreno									1 2								
CATEGORIA PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio costruito intorno al 1960																		Edificio isolato con pianta ad L.									Strutture in c.a. con tamponamenti in laterizio.								
nell'area di una preesistente costruzione, senza rispettarne la pianta.																		Altezza di sei piani fuori terra più un piano interrato più sottotetto abitato.									Rivestimento esterno in mattonelle di ceramica.								
																		Copertura a padiglione.									Rivestimento del piano terra in rosso di Verona.								
																											Solai in c.a. e laterizio.								
																											Tetto con soletta in c.a. e manto in coppi.								
																											Parapetti dei balconi in ferro.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Serie di balconi su tutti i lati e su tutti i piani.																	
																		Forma gronda dell'edificio un aggetto con ringhiera. A sud dello									OSSERVAZIONI								
TOPOGRAFIA																		edificio si stende il Parco Suardi, separato da un muro in pietra e coperto con coronamento in coppi.																	
UMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									REDATTA DA M.Torriani -febbraio 1973								
G. 33.37 / 33.26 / 33.27																											REVISIONATA DA V.Zanella marzo 1973								
																											VISTA DA								
1									2									3																	

