



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>MUNICIPALITÀ DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
NOMINAZIONE Edificio residenziale e tipografia																		EPOCA sec. XX dopo"45									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Tomaso VIA C.Battisti																		N. CIV. 13A-13									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CANTONE Bergamo f.6; mp. 2929 - 2771																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione e tipografia									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			GRADO																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									1 2 5								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Costruzione del 1950 circa.																		Edificio isolato a pianta irregolare.									Strutture in c.a. e tamponamenti in laterizio,intonacato;nel corpo ovest								
Successivi ampliamenti.																		Due corpi di fabbrica.									settori rivestiti in piccole piastrelle di ceramica.								
																		A est: tre piani più sottotetto e copertura a padiglione.									Corpo ovest; zoccolo in ceppo levigato.								
																		A ovest:due piani con copertura a padiglione .Balconi sul lato sud e balconcini sul lato nord.									Solai in c.a. e laterizio.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Tetto con orditura in legno e manto in coppi(corpo est:manto in marsigliesi).								
PROPRIETARIO ATTUALE																		A sud dell'edificio la quinta verde del parco,che lo isola dal contesto urbano.									PROPOSTE DI RESTAURO								
																											OSSERVAZIONI								
FOTOGRAFIA																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDAITTA DA M.Torriani marzo 1973								
C.G. 33.30 / 33.36																											REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

