



1									2									3																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
NOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XX prima"45									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Tomaso VIA C.Battisti																		N. CIV. 11									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6; mp. 2511																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			GRADO																							
SITUAZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									1 2								
SITUAZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio dei primi anni del XX secolo.																		Edificio isolato a pianta all'incirca rettangolare con corpo semicilindrico nel vano scale sporgente, a nord. Altezza di due piani più sottotetto. Copertura a padiglione									Struttura muraria mista in pietra e mattoni;intonacata. Zoccolo in blocchi di pietra a vista. Solai in legno.								
Rifacimento dell'intonaco esterno.																		Loggiato sul lato sud (ingresso) ad arco con piccole colonne, chiuso a veranda con vetri colorati e coperto a terrazza.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Elementi decorativi (contorni delle finestre,colonne del loggiato) in pietra artificiale.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Serie di finestrelle quadrate accoppiate in corrispondenza del seminterrato,al 1° piano finestre ad arco,finestrelle rettangolari nel sottotetto. Fascia orizzontale decorativa a mezza altezza che segue la curva degli archi delle finestre									OSSERVAZIONI								
FOTOGRAFIA																		Giardino ben tenuto.																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									REDATTA DA M.Torriani -febbraio 1973								
REG. 33.33 / 33.32 / 34.14																											REVISIONATA DA V.Zanella marzo 1973								
																											VISTA DA								
1									2									3																	

