



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
NOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX dopo 45									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo 2 - NECESSITA' DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									NUMERO SCHEDA 0 1 5 0 4 0 6								
LOCALITA' S.Tomaso VIA C.Battisti N. CIV. 9A																																												
COSTO Bergamo f.6; mp. 2589																																												
PROPRIETA' privata USO ATTUALE abitazione																																												
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITA'												GRADO																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno 1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio 1 2																	
																											spazi liberi 1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
costruito nel 1954.																		Edificio isolato a pianta quadrangolare.									Struttura in c.a. e tamponamento in laterizio,intonacato.																	
aggravamento di un piano intorno al 1965.																		Altezza di due piani più pianterreno ribassato ad uso garage e ripostiglio.									Zoccolo in pietra a vista.																	
																		Copertura a padiglione.									Solai in c.a. e laterizio.																	
																		Scale esterne d'accesso sui lati sud e est.									Tetto con orditura in legno e manto in marsigliesi.																	
																											Parapetti dei balconi in ferro.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Balconi sui lati.																										
																		Piccolo giardino e orto.																										
																		A ovest scorre la roggia Nuova.																										
																		Sul retro, a nord, appaiono gli edifici della ex caserma Camozzi di via S.Tomaso (v.scheda n.01.5.045)									OSSERVAZIONI																	
FOTOGRAFIA																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																										
G. 34.15 / 33.34																											REDATTA DA M.Torriani -marzo 1973																	
																											REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

