



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
MUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
NOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX dopo '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Tomaso VIA C.Battisti																		N. CIV. 7C-7A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1388-175-2510																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi e abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
APERTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			GRADO																							
SITUAZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									1 2								
SITUAZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
costruito intorno al 1965 in luogo di																		Edificio in testata di cortina con									Strutture in c.a. e tamponamenti in la-								
una preesistente villa unifamiliare																		pianta ad L.									terizio, intonacato.								
in giardino.																		Altezza di sei piani fuori terra									Rivestimento al piano terra in lastre								
																		più un piano interrato per garage.									di breccia levigata.								
																		Copertura a più falde,sullo schema									Solai in c.a. e laterizio.								
																		a padiglione.									Tetto con soletta in c.a. e manto in								
																											coppi.								
																											Parapetti dei balconi in ferro.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Balconi su tutti i lati e su tutti																	
																		i piani. Corpo di fabbrica interno,																	
																		a un piano con copertura a terraz-																	
																		za. Corpo di fabbrica interno,iso-																	
																		lato,a un piano e copertura piana																	
LITOGRAFIA																		(garage). Edificio squilibrato,									OSSERVAZIONI								
																		per volumetria,rispetto al tessuto																	
																		del borgo.																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																	
G. 33.38																											REDAITTA DA M.Torriani -marzo 1973								
																											REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

