



1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																												
NOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0150413																																												
CALTÀ S.Tomaso						VIA S.Tomaso						N. CIV. 57						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																																																					
CANTO Bergamo f.6; mp.1384						USO ATTUALE abitazione						a b c d e									1 2																																																											
COPERTURE						UMIDITÀ						piano terreno									1 2																																																											
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						resto dell'edificio									1 2																																																											
CATEGORIA ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11						CATEGORIA PROPOSTA conservare lo spazio verde di pertinenza						spazi liberi									1 2																																																											
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																																												
corpo principale costruito intorno 1960 (le ali laterali sono di poco esistenti).																		Edificio all'interno della cortina del borgo a pianta rettangolare, con due ali che conferiscono al complesso una pianta ad U. Altezza di tre piani (un piano per le due ali). Copertura ad una falda.																		Struttura in c.a. e laterizio, con intonaco rustico. Solai in c.a. e laterizio. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																																												
																		Cortile interno con lato est costituito da un muro con coronamento in coppi; comune con il cortile dell'edificio alla scheda n.01.5.04.09.																		Valorizzazione del cortile.																																												
TOPOGRAFIA																		Scala d'accesso esterna. Orto e giardino sul mappale 1389.																		OSSERVAZIONI																																												
																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		Edificio neutro, senza particolari emergenze.																																												
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA M.Torriani marzo 1973																																												
G. 34.34 / 34.35 / 59.2a																																				REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973																																												
																																				VISTA DA																																												
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

