




1									2									3																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9																											
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
NOMINAZIONE Ex caserma Camozzi																		EPOCA sec.XIV(?)–XV–XX									1. VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 5 0 4 1 5																	
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso N. CIV. 52a...53a																											2. NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																										
FASCE Bergamo 8.6; mp.1377, 1386, 1389																																																					
PRIETÀ Comunale USO ATTUALE abitazione in minima parte (praticamente abbandonato)																																																					
STRUTTURE VERTICALI ☐																		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
luogo è sede dell'ordine degli Umi-																		Complesso di edifici in cortina e									Muri misti di pietra e mattoni.																										
ati a partire probabilmente dal sec.																		interni con cortili. Edifici su									Contorni prevalentemente in arenaria.																										
II. 1498: inizia la costruzione del																		strada differenziabili in sei parti									Scale e colonne in arenaria.																										
monastero delle Servite e della chie-																		Altezza 3-4 piani; tetti a falde ;									Solai e tetti in legno, manto in coppi.																										
-annessa di S. Maria del Paradiso.																		nel fronte su strada portali tra -									Pavimenti in mattonelle di graniglia.																										
l XVII sec. il corpo 7. Sec.XIX: ag-																		beati, a tutto sesto o sesto acuto									Cortili in parte acciottolati.																										
giunta dei corpi 8 e 9.																		(c.6); finestre quadrate a piano									Fronti parzialmente intonacate.																										
l XIX sec. trasformazioni radicali																		terreno. Verso l'interno portici e																																			
r l'adattamento del monastero a ca-																		logge ad arco e trabeate. Interni:																																			
erma.																		CARATTERISTICO c.7 a 2									a colonne ed archi e ballatoio superio-																										
fugio antiaereo.																		piani con portico secentesco murato									PROPOSTE DI RESTAURO																										
PRIETARIO ATTUALE																		re; c.8 e c.9 a 3 piani con tetto a									Ristrutturazione generale, rispettando																										
																		padiglione. Corpi minori addossati									la tipologia originaria e mettendo in																										
																		ai precedenti.									evidenza gli elementi antichi.																										
																		CARATTERISTICHE: Sul fronte strada									OSSERVAZIONI																										
																		tracce di aperture quattrocentesche									Condizioni generali di grave degrada-																										
LIOGRAFIA																		in pietra squadrata e di affreschi;									zione.																										
ALVI, 1676, I, 16-176; M.L. ANGELINI,																		nelle fronti interne portici e log-									Non rimane traccia della chiesa.																										
152; PELANDI, 1962, 192.																		giati.																																			
UMENTI ANNESSI																		Notevole soprattutto il portico									REDATTA DA G.M. Labaa -maggio 1973																										
G. 144.17-21-26-27-23-18-33-35-29-																		del c.1 ad archi ribassati su co-									REVISIONATA DA V.Zanella giugno 1973																										
24-25-31-19-30-38-32.																		lonne con capitelli del '400.									VISTA DA																										
Schede bis e ter. ▶																																																					





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Ex caserma Camozzi																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ S. Tomaso																		VIA S. Tomaso																		N. CIV. 52a...53a								
REDATTA DA G.M. Labaa -maggio 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella -giugno 1973																		VISTA DA								
																																				0 1 5 0 4 1 5 bis								





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
NOMINAZIONE Ex caserma Camozzi																		NUMERO SCHEDA																	
CALTABOTTA S. Tomaso									VIA S. Tomaso									N. CIV. 52a...53a																	
REDATTA DA G.M. Labaa -maggio 1973									REVISIONATA DA V.Zanella giugno 1973									VISTA DA																	
																																			
																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	