



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX dopo '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO																		NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 49A-51									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																		0 1 5 0 4 1 7																										
STATO Bergamo f.6; mp. 1397a																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																																												
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																		GRADO																										
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e																		5								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno																		1 2																										
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio																		1 2																										
																											spazi liberi																		1 2																										
																											DESTINAZIONE DI PIANO																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																												
Edificio costruito nel 1960.																		Edificio isolato con pianta irregolare.									Strutture in c.a. e tamponamenti in laterizio,intonacati?																																												
																		Altezza di due piani più seminter-									Zoccolo in pietra da taglio a vista.																																												
																		rato.									Solai in c.a. e laterizio.																																												
																		Copertura a padiglione.									Tetto con orditura in legno e manto in marsigliesi.																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																																												
																		Balconi sui due piani sui lati est e sud.																																																					
																		A sud muro in pietra a vista con coronamento in coppi.																																																					
																		L'edificio si affaccia sui prati e sugli spazi liberi a sud del borgo.									OSSERVAZIONI																																												
BIBLIOGRAFIA																											Stridente la tipologia e l'impianto con il contesto.																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA M.Torriani marzo 1973																																												
EG. 42.3 : 42.4																											REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973																																												
																											VISTA DA																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					

