



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
NOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
CALITA S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV.									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
PASTO Bergamo f.6; mp. 1399																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PRIETA privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
LUTTURE RTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			NUMERO SCHEDA																							
												0 1 5 0 4 1 9																							
TEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									GRADO								
TEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									a b c d e								
																		spazi liberi									3								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
TI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
ec. XVII:l'edificio costituiva probabilmente,la terminazione a monte																		Edificio in cortina composto da due corpi di fabbrica,a pianta rettangolare,separati da un cortile interno.									Struttura muraria mista in pietrame e mattoni,intonacata. Solai in legno.								
al convento secentesco delle Dimesse (v. scheda 01.5.04.16 e 18)/																		no. <u>Corpo nord</u> : tre piani più sotto tetto abitato,copertura a due falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Zoccolo in intonaco rustico.								
pertura di un negozio in facciata al piano terra.																		Androne con volta a botte.Retro con porticato ad arco e volte a crociera,con colonne tuscaniche ( due arcate di cui una murata).Loggiato al									Contorni delle porte e delle finestre, colonne,e capitelli dei pilastri del loggiato in arenaria.								
strutturazione del retro dei corpi di fabbrica nord e sud.																		CANTIERI CON INTERCORSI ESTERNE (parzialmente murati).Cortile interno con ballatoio sul lato est e muro sul lato ovest (coronamento in marsigliesi).									II piano,ad arco con pilastri tuscanici								
facimento dell'intonaco in facciata																		Corpo sud: due piani,copertura a due falde.Scala esterna con ballatoio sul cortile.Due piccoli corpi di fabbrica con copertura piana aggiunti sul lato sud con ballatoio.									PROPOSTE DI RESTAURO								
PRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE E CONTESTO									Ristrutturazione del cortile.								
																		Portone a tutto sesto.									OSSERVAZIONI								
NOGRAFIA																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne ecc. Sul retro spazio libero a prato,limitato da un muro in pietra con coronamento in coppi.									Sul lato est del cortile è l'accesso al vano della chiesetta ex convento ( v. scheda 01.5.04.18).								
UMENTI ANNESSI																											REDATTA DA M.Torriani marzo 1973								
S. 42.5 / 42.8 / 42.7 / 43.2																											REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973								
																		VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

