




1									2									3																	
MUNICIPALITÀ DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
NOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 43A- 45									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CANTONE Bergamo f.6; mp. 1400																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno e esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
APERTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO											
CONDIZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									1 2								
CONDIZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Probabilmente del XVII secolo.																		Edificio in cortina (casa con cortile) a pianta irregolare (due corpi di fabbrica collegati da un terzo più basso e cortile centrale).									Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata. Zoccolo in facciata in intonaco rustico. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.								
Probabile aggiunta dei balconi in facciata.																		Corpo nord: quattro piani, copertura a due falde, balconi in facciata.									Contorni delle aperture, colonne, in arenaria. Parapetto dei balconi, del loggiato e del ballatoio in cortile in ferro								
Cortura architravata al piano terra facciata.																		Corpo centrale: due piani più sotto tetto, copertura a una falda.									Cortile lastricato in arenaria.								
giunta del corpo di fabbrica nel cortile.																		Corpo sud: tre piani, copertura a due falde, ballatoio sul retro. Androne con									volte a botte.								
maneggiamenti nel cortile.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
facimento dell'intonaco della facciata.																		Cortile interno con porticato ad arco ribassato su colonne e volte a crociera sui lati nord e sud.									Consolidamento, reintegrazione e liberazione del cortile.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Sul lato sud, loggiato a un piano ad arco su pilastri, su colonne nel lato nord. Ballatoio sul lato est, loggiato ad arco al II piano nel lato nord, con pilastro ed architrave.									OSSERVAZIONI								
TOPOGRAFIA																		III piano. Capitelli di varia forma. Portone a tutto sesto.									REDATTA DA M.Torriani marzo 1973								
DOCUMENTI ANNESSI																		G. 42.11 / 42.13 / 43.4 / 42.12 78.33a									REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973								
Scheda bis. ▶																											VISTA DA								
1									2									3																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
NOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA								
CALTANISSETTA S. Tomaso						VIA S. Tomaso						N. CIV. 43A - 45						0 1 5 0 4 2 0																										
REDATTA DA M. Torriani -marzo 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella aprile 1973																		VISTA DA								
																																												
<p>elementi di identificazione grafica e fotografica.</p>																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										