



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 41C									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1402																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									NUMERO SCHEDA								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozio,abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									0 1 5 0 4 2 2								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>								
																		UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		plano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
edificio del XVII secolo.																		Edificio in cortina a pianta rettangolare con piccolo cortile interno.									Struttura muraria mista in pietra e mattoni,intonacata.								
Restauro della facciata con criteri identici a quelli della casa adiacente (v. scheda 01.5.04.21).																		Altezza di quattro piani più mansarda.									Rivestimento al piano terra in graniglia.								
Ristrutturazione al piano terra per apertura negozio.																		Copertura a due falde.									Solai in legno.								
Aggiunta di una mansarda.																											Tetto con orditura in legno e manto in coppi.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Contorni delle finestre (davanzale e architrave) in arenaria.								
																		Comignolo visibile.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Sul retro spazi coltivati ad orto.									PROPOSTE DI RESTAURO								
																											Ristrutturazione piano terra.								
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA M.Torriani marzo 1973								
EG. 42.19 / 43.8																		Piano terra in contrasto,per forma colore e materiali,con il contesto.									REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973								
																		VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

