





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
NOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII-XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
CALTÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 41B-39									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 4 2 3																	
COSTO Bergamo f.6; mp.1402																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																										
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									GRADO								
TEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11 e 52																											piano terreno									1 2																	
TEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
TI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
oca di costruzione: XVII - XVIII																		Edificio in cortina:palazzo con cor									Struttura muraria mista in pietra e																										
colo.																		tile. Pianta irregolare origina									mattoni, intonacata.																										
																		riamente ad L.									Zoccolo in intonaco rustico.																										
strutturazione del piano terra in																		Altezza di tre piani.									Solai in legno.																										
cciata con introduzione di aperture																		Copertura a padiglione.									Tetto con orditura in legno e manto in																										
chitrate. Costruzione sul retro																		Androne con volta a crociera e por									coppi.																										
un corpo di fabbrica a due piani																		tico sul retro.									Contorni delle aperture in arenaria.																										
arage e abitazione).																											Colonne del porticato e del loggiato																										
maneggiamento del lato nord del cor																											in marmo di Zandobbio,dipinte.																										
le.																											Androne,cortile lastricati.																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																			
PRIETARIO ATTUALE																		Portone a tutto sesto,finestre									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		quadrate,al piano terra in facciata,									Liberazione lato nord del cortile.																										
																		con inferriata.Lato nord del cortile																																			
																		con porticato ad arco su colonne e																																			
																		volte a crociera al piano terra;al									OSSERVAZIONI																										
IOGRAFIA																		primo piano:loggiato ad arco,su colonne,chiuso a veranda.Al secondo piano:																																			
																		loggiato,su colonnine,ad arco,con luci metà di quelle dei piani inferiori,																																			
																		chiuso a veranda finestrelle nel sottotetto.Corpo di fabbrica nel cortile,																																			
UMENTI ANNESSI NEG. 42.20 / 43.6 / 42.23																		suggerito da divisione regionale in via tel. 0432/269550									sul lato ovest,con copertura a sega e finestre se-																										
.24 / 43.7 Scheda bis.																		micircolari.A sud del cortile,orto									REDATTA DA M.Torriani marzo 1973																										
ardino con aiuole con bordure in tufo.																		Muro di cinta intonacato con co-									REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973																										
ramento in coppi e piccola costruzione con tetto in lamiera ondulata.																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA								
CATEGORIA LITA S.Tomaso																		VIA S.Tomaso																		N. CIV. 41B -39								
FOTOGRAFATA DA M.Torriani -marzo 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella																		aprile 1973 VISTA DA								
																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										