




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
MUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
NOMINAZIONE Palazzo già Gritti Morlacchi																		EPOCA sec. XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
DALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 39									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 4 2 4																	
CASTO Bergamo f.6; mp. 1406- 2226																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PRIETA privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
UTTURE TICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
TEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno									1 2																	
TEZIONE PROPOSTA vincolo Soprintendenza																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
TI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
costruzione del XVIII secolo appar-																		Edificio in cortina:palazzo con co									Struttura muraria con prevalenza di																										
ne dapprima ai conti Gritti Morlac-																		tile. Pianta irregolare.									mattoni,intonacata. Piano terra con in-																										
i,poi ai Moretti.																		Altezza di tre piani.									tonaco a finto bugnato (degradato).																										
giunta di un corpo di fabbrica sul																		Copertura a due falde.									Solai in legno. Tetto con orditura in																										
tro,a due piani(copertura a due falde																		Androne ,con volta a botte,non per									legno e manto in coppi. Contorni dell																										
),																		pendicolare alla via.									aperture,elementi decorativi del porta-																										
randa aggiunta nel cortile.																		Cortile interno con porticato sui									le,colonne in arenaria.																										
																		lati nord e sud,ad archi ribassati									Androne lastricato in mattoni con li-																										
																		con colonne e volte a crociera.									ste di pietra,cortile lastricato.																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Portone con ante in legno e picchiotti																										
PRIETARIO ATTUALE																		Facciata con alto zoccolo intonaca-									in ferro.																										
																		to a riquadri.Portone a tutto sesto									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		sormontato da una balaustra a pare-									Rifacimento intonaci, Consolidamento																										
																		to; finestrelle quadrate in facciata									Valorizzazione del retro.																										
																		cortile,finestre al piano terra con in-									OSSERVAZIONI																										
LIOGRAFIA L.ANGELINI,1966,141;ZANELLA,																		ferriata,cancellata sull'ingresso delle									delle scale.Veranda in ferro e vetro sul																										
71,172.																		lato ovest.Scalone interno a due ram-									piano																										
																		porticato al piano terra (arco centrale									con colonne chiuso a veranda al I piano																										
																		e due archi ribassati),loggato ar-									REDATTA DA M.Torriani marzo 1973																										
UMENTI ANNESSI NEG. 42.26 / 43.9 / 42.27																		chitravato									REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973																										
,28 / 42.30 / 42.32 / 43.11 /43.10																		e terrazza sovrastante. Due ali la-									VISTA DA																										
prato,con balaustra in ferro e pietra																		terali più elevate. Spazio libero																																			
artificiale.																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
CITTA' DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Palazzo già Gritti Morlacchi																																				NUMERO SCHEDA								
CITTA' S. Tomaso						VIA S. Tomaso						N. CIV. 39						0150424																										
FOTOGRAFATA DA M. Torriani -marzo 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella -aprile 1973																		VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										