



1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
NOMINAZIONE: "Casa Divina Provvidenza"																		EPOCA sec. XVII-XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
CALTÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 33									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
COSTO Bergamo f.6; mp. 1413																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
CATEGORIA privata																		USO ATTUALE Istituto di assistenza per sordomute.									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
CATEGORIE STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ												GRADO														
CATEGORIA ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11 e 52																		piano terreno									1 2								
CATEGORIA PROPOSTA fronte su strada																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
epoca di costruzione: XVII-XVIII sec.																		Edificio in cortina a pianta irregolare.									Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata.								
è edificio residenziale (casa Lenzi).																		Altezza di due piani più sottotetto.									Zoccolo in intonaco rustico.								
modifiche interne, per adattarlo al nuovo uso, intorno al 1915 e recente costruzione di un basso corpo di fabbricati nel primo cortile in corrispondenza all'ingresso; copertura con lucernario al secondo; aggiunta di un corpo a un piano con copertura piana sul fronte prospiciente verso il giardino.																		Due cortilette interni.									Solai in legno.								
CATEGORIA ATTUALE																		Copertura a due falde.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Contorni delle aperture in arenaria.								
																		Portone a tutto sesto e adiacente finestrella quadrata con inferriata.									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Sul retro giardino e orto (v. mp. 2228,3227 e 2830a).									OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																											Per il rustico sul mappale 2830a v. scheda 01.5.04.38.								
LANDI, 1962, I, 186																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									REDATTA DA M.Torriani -marzo 1973								
n. 43.15 / 43.13 / 141.30a / 141.29a																											REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973								
																		VISTA DA																	
1									2									3																	

