



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
NOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII-XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
CATEGORIA S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 31									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CANTONE Bergamo f.6; mp.1414																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			GRADO																							
SITUAZIONE ESISTENTE P.R.G. art.11 n.a.																		piano terreno									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
SITUAZIONE PROPOSTA fronte su strada																		resto dell'edificio									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																		spazi liberi									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
epoca di costruzione: XVII-XVIII sec.																		Edificio in cortina su stretto e allungato lotto rettangolare.									Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata.								
probabile ristrutturazione interna.																		Altezza di quattro piani.									Zoccolo in intonaco rustico.								
facimento intonaco in facciata.																		Copertura a due falde.									Solai in legno.								
																		Androne con volta a botte.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.								
																											Contorni delle aperture in arenaria.								
																											Androne lastricato in mattoni con liste in pietra.								
																											Portone con ante in legno e picchiotto in ferro verniciato.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Portone a tutto sesto.																	
																		Tromba delle scale a pozzo con lucernario.																	
																											OSSERVAZIONI								
TOPOGRAFIA																																			
MONUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.																	
CANTONE G. 42.36																											REDATTA DA M.Torriani -marzo 1973								
																											REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

