




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Palazzo Candiani																		EPOCA sec. XVII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 29-27B									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 4 2 8																	
CATASTO Bergamo f.6 mp. 1415 -178-177																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11 e 52																											piano terreno									2																	
PROTEZIONE PROPOSTA vincolo Soprintendenza																											resto dell'edificio																										
																											spazi liberi																										
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XVII secolo.																		Edificio in cortina: palazzo con cortile. Pianta a C.									Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata. Zoccolo in intonaco rustico. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle aperture in arenaria (degradata). Colonne ed elementi decorativi in arenaria.																										
Chiusura di una delle aperture a sesto ribassato in facciata.																		Altezza di tre piani (più sottotetto nel lato sul fronte stradale).									Androne lastricato in mattoni con liste di pietra. Cortile in acciottolato. Portone con ante in legno. Balconcini con ringhiere in ferro battuto. Roste in ferro nelle aperture in facciata.																										
sec. XVIII; affreschi dei fratelli Galliari nel salone al primo piano.																		Copertura a due falde.									Androne con volta a botte.																										
																		Cortile interno.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Portone a tutto sesto. Facciata articolata al piano terreno su tre aperture di cui le due laterali a sesto ribassato; fasce decorative									Consolidamento, rifacimento intonaco, ripristino degli elementi degradati in																										
BIBLIOGRAFIA																		L'androne. Cortile con porticato a									Conservare arenaria.																										
L.ANGELINI, 1966, 141; ZANELLA, 1971, 172.																		due luci, ad arco su colonne tuscaniche accoppiate e semicolonne laterali, con volta a crociera sui lati nord e sud. Serie di aperture simmetriche sul lato ovest, al piano terra, nel cortile.									Due balconcini al 1° piano sui lati N. e S. Lato est del cortile con alto muro intonacato																										
DOCUMENTI ANNESSI																		NEG. 42.37 / 43.18 / 43.22 / 42.38 / 43.23 / 43.20									e S. Lato est del cortile con alto muro intonacato									e coronamento in coppi e riquadro																	
affrescato (Natività) molto degradato, con cornice sagomata in cotto intonacato. Terrazza in corrispondenza del sottotetto sul lato nord del cortile.																											REDATTA DA M.Torriani -marzo 1973																										
																											REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Palazzo Candiani																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITA S.Tomaso																		VIA S.Tomaso									N. CIV. 29-27B									0 1 5 0 4 2 8								
REDATTA DA M.Torriani -marzo 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella									aprile 1973									VISTA DA								
																																												
																																												
vari elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	