




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 27									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6; mp.1418																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ												GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11 e 52																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Probabilmente del XVIII secolo.																		Edificio in cortina (palazzo con cortile) a pianta quadrangolare con cortile interno. Altezza di tre piani più sottotetto nel corpo di fabbrica sul fronte stradale a l'ala est del cortile; due piani i restanti corpi di fabbrica. Copertura a due falde. Androne centrale rispetto al cortile con volta a botte ribassata affrescata.									Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata. Zoccolo in lastre di arenaria. Piano terra rivestito a bugnato in arenaria. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle aperture in arenaria. Colonne tuscaniche in arenaria. Cortile lastricato. Androne con pavimentazione in mattoni e liste di pietra. Cancellata e roste in ferro battuto.								
Chiusura di una delle aperture ad arco del piano terra.																		Facciata articolata, al piano terra su due aperture ad arco ribassato (quella est è murata) e serie di finestre orizzontale di distacco tra lo zoccolo e il I piano. Nel sottotetto finestre rettangolari; tre comignoli in lato nord del cortile, al piano terra porticato su colonne ad arco ribassato con luci simmetricamente diseguali e volte a crociera. Ai piani superiori loggiati di identica impostazione (ora chiusi a veranda) ai lati del portico, porte ad arco. Sul lato sud del cortile al piano terra, tre aperture a tutto									PROPOSTE DI RESTAURO								
Rimaneggiamenti nel cortile con chiusura a veranda del loggiato.																		Attualmente sono in corso lavori di ristrutturazione interna.									Ripristino elementi in arenaria.								
BIBLIOGRAFIA																		DOCUMENTI ANNESSI NEG. 35.2 / 43.24 / 35.4 43.27 / 35.10 Scheda bis.									OSSERVAZIONI								
ciata posteriore con timpano triangolare centrale. Ampio giardino retrostante.																											(Residenza del Governatore Austriaco?)								
																											REDATTA DA M.Torriani -marzo 1973								
																											REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973								
																											VISTA DA								





1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	
COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	MONUMENTI
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		NUMERO SCHEDA	
LOCALITA S.Tomaso	VIA S.Tomaso	N. CIV. 27	0150429
REDATTA DA M.Torriani -marzo 1973		REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973	VISTA DA
			
			
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	