




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec. XVIII</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITA <b>S.Tomaso</b> VIA <b>S.Tomaso</b>																		N. CIV. <b>23</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Bergamo f.6; mp.1425</b>																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									NUMERO SCHEDA								
PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>abitazione</b>																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									0 1 5 0 4 3 1								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art. 11 e 52</b>																		a b c d e									3								
PROTEZIONE PROPOSTA																		piano terreno									1 2								
																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Probabilmente del XVIII secolo.																		Edificio in cortina (casa a corte), a pianta irregolare con corpo di fabbrica a due piani che costituisce il lato sud del cortile.									Struttura muraria mista in pietra e mattoni,intonacata. Zoccolo in intonacatura mista. Solai in legno.								
Chiusura del portico e del loggiato sul lato sud del cortile.																		Altezza di tre piani più sottotetto.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle aperture, colonne del portico e loggiato in arenaria. Androne selciato.								
Interventi recenti di restauro in facciata e all'interno (con creazione di due aperture rettangolari per garages sul lato est del cortile).																		Copertura a due falde.									Cortile in acciottolato con liste di pietra in diagonale.								
																		Androne centrale con copertura piana. Cortile interno.									Portone con ante in legno e picchiotto in ferro.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portone a tutto sesto in bugnato.																	
																		Al piano terra,in facciata,serie di finestre con inferriata. Cancellata nell'androne.Cortile interno con portico trabeato sul lato nord, su colonne,sul lato nord al I piano (ora murato con finestre).Lato ovest costituito da un muro con coronamento in coppi. Lato est con ballatoi sul retro con spazio libero limitato da una balaustina prospiciente sugli orti sottostanti.									OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		NEG. 35.12 / 39.7 / 35.14 / 35.15									REDATTA DA <b>M. TORRIANI - marzo 1973</b>								
																		35.16 / 39.8 / 35.11									REVISIONATA DA <b>V. ZANELLA - aprile 1973</b>								
Scheda bis. ▶																		una balaustina prospiciente sugli orti sottostanti									REDATTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ S.Tomaso																		VIA S.Tomaso									N. CIV. 23									0 1 5 0 4 3 1								
REDATTA DA M.Torriani -marzp 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella									aprile 1973									VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

Elementi di identificazione grafica e fotografica