



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII-XVIII									1. VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 17									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 4 3 4																										
CATASTO Bergamo f.6; mp.1431																		USO ATTUALE abitazione									2. NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																										
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11 e 52																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi									DESTINAZIONE DI PIANO																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																													3																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																			
Edificio del XVII o XVIII secolo.																		Edificio in cortina (casa a corte) a pianta a C, con corpo di fabbrica sul fronte stradale di tre piani più sottotetto e le ali sul retro di tre piani.									Struttura mista in pietra e mattoni, intonacata.																																			
Ristrutturazione interna.																		Copertura a due falde.									Zoccolo in intonaco rustico.																																			
Rifacimento pavimentazione dell'androne.																		Androne centrale con volta a botte.									Solai in legno.																																			
Rifacimento dell'intonaco della facciata.																		Cortile interno.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Contorni delle aperture, colonne del cortile in arenaria.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portone a tutto sesto, con stemma in cartiglio in chiave. Al piano terra in facciata, quattro finestre rettangolari con inferriata. Fascia decorativa orizzontale al I piano. Motivazioni: attività artigianale, attività commerciale.									Portone con ante in legno.																																			
BIBLIOGRAFIA																		Proposte di restauro									Ripristino contorni delle aperture in facciata.																																			
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 35.25 / 39.14 / 35.27 / 35.26 / 44.15; Scheda bis																		Osservazioni									Lato ovest costituito da un alto muro con coronamento in coppi. Addossati un pozzo e una fontana (in comune con lo edificio 01.5.04.35)																																			
del cortile. Sul lato sud stretto portico, loggia ad arco, su colonne con copertura piana e balaustra in pietra.																		con volta a crociera sul lato nord ricato con copertura piana e al I piano									REDATTA DA M. Torriani -marzo 1973																																			
																		REVISIONATA DA V. Zanella aprile 1973																																												
																		VISTA DA																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITA S.Tommaso																		VIA S.Tomaso																		N. CIV. 17								
REDATTA DA M.Torriani - marzo 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella - aprile 1973																		VISTA DA								
																																				0150434								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										