




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE Casa Limonta, ora Collegio delle Canossiane																		EPOCA sec. XVII-XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO																	
LOCALITÀ S. Tomaso VIA S. Tomaso N. CIV. 15																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1434																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									0 1 5 0 4 3 5																	
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE sede provincializia																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			a b c d e																																
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11 e 52																		piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio del XVII-XVIII secolo.																		Edificio in cortina.									Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata.																	
Dal 1936 è proprietà delle Canossiane																		Casa a corte con pianta a C, con doppio corpo di fabbrica sud più basso. Altezza di tre piani (due piani più sottotetto il corpo sud).									Solai in legno.																	
Aggiunta sul retro di un piccolo portico con scale a tenaglia e piccolo edificio a serra.																		Copertura a due falde.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																	
Restauri interni (ottocenteschi e di questo secolo). Nel cortile chiusura a veranda di parte del portico e dei loggiati con vetri.																		Androne centrale.									Contorni delle aperture, colonne ed elementi decorativi in arenaria.																	
																		Cortile interno.																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Facciata simmetrica con portale centrale (chiuso) ad arco e finestrelle quadrate al piano terra con inferriate, cornici sopra le finestre del I e II piano. Portone a tutto sesto. Androne con volta a botte lunettata.									PROPOSTE DI RESTAURO																	
BIBLIOGRAFIA																		Cortile interno con porticato ad arco su colonne, con volte a crociera su tre lati. Muro sul lato est con									Ripristino degli ambienti interni.																	
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 78.31a / 39.15 / 44.9 / 44.10 / 44.12 Scheda bis																		arco su colonne, sul lato ovest. Sale interne con decorazioni a stucco di gusto neoclassico e stemmi, in stucco e affrescati, dei Limonta. Sul retro giardinetto con aiuole in pietra artificiale.									OSSERVAZIONI																	
																		L'edificio è ora collegato con quello alla scheda 36 da cui si accede.									L'edificio è ora collegato con quello alla scheda 36 da cui si accede.																	
																		colonne al I e II piano sul lato nord, al II piano sul lato sud.									ad addossato un pozzo chiuso. Loggiati ad arco su colonne al I e II piano sul lato nord, al II piano sul lato sud.																	
																		REDATTA DA M. Torriani -marzo 1973									REVISIONATA DA V. Zanella aprile 1973																	
																		VISTA DA																										





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE Casa Limonta, ora Collegio Canossiane																																				NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S. Tomaso																		VIA S. Tomaso									N. CIV. 15									0150435																	
REDATTA DA M. Torriani																		marzo 1973									REVISIONATA DA V. Zanella									aprile 1973									VISTA DA								
																																																					
																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			