




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Palazzo Spini, ora Collegio Canossiane</u>																		EPOCA <u>sec. XVIII</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA <u>S.Tomaso</u> VIA <u>S.Tomaso</u>																		N. CIV. <u>13</u>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 4 3 6																	
CATASTO <u>Bergamo f.6; mp. 1435</u>																		2 - NECESSITA DI RESTAURO									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
PROPRIETA <u>privata</u> USO ATTUALE <u>collegio</u>																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITA <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art.11;vincolo Soprintendenza 13/10/1910</u>																		piano terreno									1 2									2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		reste dell'edificio									1 2																										
																		spazi liberi									1 2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Palazzo costruito nella prima metà del XVIII secolo (arch.F.Caccia) per i nobili Spini. Dal 1868 è sede dell'Istituto delle Canossiane. Sopraelevazione del corpo centrale. Modifiche del cortile verso strada con chiusura a veranda e porticato; apertura di lughe finestre sul lato est in corrispondenza della chiesa costruita sull'area delle scuderie. Sopralzo del muro sul lato nord e passaggio coperto a veranda sul lato ovest.																		Edificio all'interno del borgo (in cortina appare l'alto muro del cortile). Pianta a U; facciata posteriore verso il parco su cinque piani. Scalone esterno centrale che immette al I piano; finestrelle quadrate sull'ammezzato. Grande cornice con mensole scolpite fra il III e il IV piano. Piano terra a scarpa con aperture rettangolari.									Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata. Zoccolo in intonaco rustico. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle aperture, elementi decorativi, cornicioni, balaustre, scale in arenaria. Decorazioni in stucco. Portale con ante in legno.																										
BIBLIOGRAFIA																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
FORNONI, 1905, 357; PELANDI, 1962, 43; ZANELLA, 1971, 170-172																		Cortile interno a nord, con lato nord costituito da un muro con portone ad arco e cornice aggettante a mensola. Lato sud con portico ad arco, colonne ioniche binate a copertura piana. Scalone interno con tre archi d'ingresso con balaustra intermedia. Al piano superiore decorazioni a stucco. Porte originali. Stanze a volta già con affreschi (pareti imbiancate).									Ripristino del cortile, liberazione degli spazi interni; rimessa in luce degli affreschi. Per le appendici moderne v. scheda 01. 5.08.12																										
DOCUMENTI ANNESSI																		VEDI SCHEDA 01									OSSERVAZIONI																										
NEG. 78.28a / 78.30a / 44.2 / 44.3 44.6 / 44.8																		Scheda bis. ▶									galleria sopra il porticato, con accesso dallo scalone attraverso tre arcate su colonne ioniche. Decorazioni a stucco. Porte originali. Stanze a volta già con affreschi (pareti imbiancate).									REDATTA DA <u>M.Torriani</u> -marzo 1973 REVISIONATA DA <u>V.Zanella</u> aprile 1973									VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Palazzo Spini, ora Collegio Canossiane																																				NUMERO SCHEDA								
CALTABOTTA S. Tomaso						VIA S. Tomaso						N. CIV. 13						0150436																										
REDATTA DA M. Torriani -marzo 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella									-aprile 1973 VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										