



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale (collegio Canossiane) EPOCA sec. XVIII																		1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso N. CIV. s.n.																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 4 3 7								
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1438-1439																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO								
PROPRIETÀ																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						1 2 1 2 1 2											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									3								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio																	
																		spazi liberi																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Costruzione del XVIII secolo.																		Edificio in cortina a pianta quadrangolare con fronte stradale concavo e un cortile interno quadrato.									Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata.								
Ristrutturazione interna per adibire l'edificio diviso in varie abitazioni a collegio (1930 circa).																		Altezza di tre piani.									Zoccolo in intonaco rustico.								
Trasformazione del loggiato e del porticato in veranda.																		Copertura a due falde.									Solai in legno.								
Aggiunta di una tettoia in ondulux sopra l'ala ovest del cortile.																											Tetto con orditura in legno e manto in coppi.								
Rifacimento dell'intonaco nel 1971.																											Contorni delle aperture e colonne in arenaria.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Cortile interno quadrato con tre piani sui lati nord e ovest e sud, due sul lato est. Porticato in parte murato su colonne ad arco con copertura piana sui lati nord e ovest.																	
BIBLIOGRAFIA																		LOGGIATI									OSSERVAZIONI								
																		Loggiati ai piani superiori ad arco su colonne sui lati nord, est e ovest. Finestrelle intermedie rettangolari in asse con gli archi sul lato nord.									Ingresso dal n. 13A								
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA									REVISIONATA DA								
NEG. 78.29a / 44.4 / 44.5																		M.Torriani									V.Zanella								
																		-marzo 1973									aprile 1973								
sidale, incombente con la sua mole, e il campanile di S. Alessandro.																		VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

