



1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																												
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0150501																																												
LOCALITA S.Tomaso VIA Della Noca																		N. CIV.									2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																																												
CATASTO Bergamo f.6; mp. 2770																		PROPRIETA privata USO ATTUALE abitazione									STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITA <input type="checkbox"/>																										
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi									DESTINAZIONE DI PIANO																																			
PROTEZIONE PROPOSTA																		1 2									1 2									1 2									3																																			
DATI CRONOLOGICI Edificio del XIX secolo.																		DATI TIPOLOGICI Edificio isolato a pianta irregolare. Altezza di due piani più sottotetto. Copertura a padiglione.									STRUTTURE E MATERIALI Struttura muraria in pietra a vista. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Finestre semicircolari al I piano. Finestrelle semicircolari nel sottotetto. Quasi completamente ricoperto da vite del Canada.									PROPOSTE DI RESTAURO									OSSERVAZIONI Edificio di gusto romantico, non privo di una sua, anche se ricercata, atmosfera.																																												
BIBLIOGRAFIA																		L'edificio è collocato all'interno del parco di palazzo Piccinelli, di cui costituisce probabilmente una									REDATTA DA M.Torriani -aprile 1973									REVISIONATA DA V.Zanella maggio 1973																																												
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 49.30a / 49.32a / 49.37a																		"dependance".									VISTA DA																																																					
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

