



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX dopo '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 72									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 5 0 5																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1314																											2 - NECESSITA DI RESTAURO																										
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio costruito intorno al 1950.																		Edificio in cortina a pianta quadrangolare.									Ossatura dell'edificio formata da muraure miste e in c.a.,intonacato.																										
Costruito sul luogo di un preesistente edificio molto più basso e porticato.																		Altezza di cinque piani.									Piano terra rivestito in lastre di breccia levigata.																										
																		Copertura a due falde.									Solai misti.																										
																											Tetto con manto in coppi.																										
																											Contorni delle aperture in pietra artificiale.																										
																											Balconi con strutture in cemento e parapetti in ferro.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Porta rettangolare e tre finestre (Con avvolgibili !)al piano terra.									Ristrutturazione totale.																										
																		Tre balconi in facciata.									Ridimensionamento.																										
																		Parapetti in ferro alle finestre del primo piano. Cornice orizzontale all'altezza del quarto piano.									OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																		Lesene verticali lisce al quarto piano. Piccole aperture rettangolari per sottotetto.									Edificio di volumetria eccessiva e di tipologia troppo anonima e incerta.																										
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA M.Torriani -aprile 1973																										
NEG. 47.24 / 47.23 / 47.25																											REVISIONATA DA V.Zanella maggio 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

