



1									2									3																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec.XX dopo '45</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>S.Tomaso</u> VIA <u>S.Tomaso</u>																		N. CIV. <u>68-68A</u>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0   1   5   0   5   0   7																	
CATASIO <u>Bergamo f.6; mp. 1310</u>																		USO ATTUALE <u>negozio, abitazione</u>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																	
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>																		COPERTURE <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art.11</u>																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi									3								
PROTEZIONE PROPOSTA <u>fronte su strada</u>																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Di un edificio degli inizi del XIX secolo è stata mantenuta solo la facciata. Il retro è stato totalmente ristrutturato dopo il 1945.																		Edificio in cortina a pianta quadrangolare con corpo di fabbrica a sud, sporgente dalla cortina a monte con piano terra a porticato. Altezza di tre piani su strada, di quattro sul retro. Copertura a due falde.									Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata con motivo a bugnato. Zoccolo in intonaco rustico. Mansarda con strutture in c.a. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi e fibrocemento. Contorni del portone e davanzali delle finestre in arenaria. Portone con cancellata in ferro battuto e vetro.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Porticato sul fronte stradale, ad archi su pilastri, con copertura piana in travi a vista. Una finestra ad arco ribassato al piano terra. Due aperture rettangolari per negozio e portone a tutto sesto, in asse con la luce centrale del porticato. Fascia orizzontale decorativa.									Restauro facciata.																										
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozii, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																																			
NEG. 47.19 / 47.18 / 107.9a																											REDATTA DA <u>M.Torriani</u>									-aprile 1973																	
																											REVISIONATA DA <u>V.Zanella</u>									maggio 1973																	
																											VISTA DA																										

