



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII- XX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 64-64A-66																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 5 0 8																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1303																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio,abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI																		COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																																				piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																				resto dell'edificio									1 2																	
																																				spazi liberi									1 2																	
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																										
Completa ristrutturazione,negli anni 1965-70,esterna ed interna (in pratica è rimasta solo la facciata anche essa rimaneggiata) di un antico edificio.																		Edificio d'angolo a pianta quadrangolare (ora a L). Corpo di fabbrica sporgente a sud dal fronte stradale con piano terra a porticato e parziale copertura a terrazza.Altezza di tre piani più sottotetto (a loggiato sul fronte stradale).Ala nord su tre piani.Coperture generalmente a padiglione.Androne centrale a copertura piana.																		Struttura portante in c.a.,muri in laterizio, intonacati. Zoccolo in intonaco rustico. Solai in c.a. e laterizio. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.Contorni delle aperture in pietra artificiale. Parapetti in ferro alle finestre.Pilastri del sottotetto in c.a. a vista.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Terrazza sull'angolo sud-ovest.Cortile interno con bassi corpi di fabbrica sui lati nord e est(garages) Serie di aperture ad arco ribassato al piano terra. Finestrelle rettangolari al piano terra sul lato ovest. La caratteristica principale è l'avanzamento del corpo di fabbrica sud-ovest che crea,col porticato al piano terra,un passaggio pedonale coperto.																		OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																																																														
DOCUMENTI ANNESSI																																																														
NEG. 47.15 / 47.14 / 47.13/ 49.18a / 47.17 / 47.16 / 47.11																																				REDAITTA DA M.Torriani aprile 1973																										
Scheda bis.																																				REVISIONATA DA V.Zanella maggio 1973																										
																																				VISTA DA																										





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ S.Tomaso																		VIA S.Tomaso																		N. CIV. 64-64A-66								
																																				0 1 5 0 5 0 8								
REDATTA DA M.Torriani aprile 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella -maggio 1973																		VISTA DA								
																																												
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										