




1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																												
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVI (?) - XIX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO																																												
LOCALITA S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 60B-62																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																																												
CATASTO Bergamo f.6; mp.1307-2961																																				NUMERO SCHEDA																																												
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE abitazione																		0 1 5 0 5 0 9																																												
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITA						2 - NECESSITA DI RESTAURO																																																								
																								a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																																																								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																																				GRADO																																												
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																																				a b c d e																																												
																																				1 2 A=3																																												
																																				1 2 B=4																																												
																																				1 2																																												
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																																												
Edificio del XIX secolo su strutture preesistenti (forse del XVI secolo).																		Edificio all'interno della cortina sul filo di una strada interna.																		Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata.																																												
Aggiunta dell'ala est (corpo B).																		Pianta ad L, originariamente rettangolare.																		Zoccolo in intonaco rustico.																																												
Ristrutturazione interna.																		Altezza di tre piani il corpo ovest, due piani l'ala est.																		Solai in legno.																																												
Rifacimento dell'intonaco esterno.																		Copertura a due falde.																		Tetto con orditura in legno; e manto parte in coppi (A), parte in marsigliesi (B).																																												
																																				Contorni delle aperture in arenaria.																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portone laterale a tutto sesto con arco di uscita a sesto ribassato e disimpegno scale.																		Restauro facciata. Eliminare tettoie.																																												
																		Ballatoi sul retro al primo e secondo piano nel corpo ovest, al primo nel corpo est. Finestrelle quadrate con inferriata al piano terra sul lato ovest.																		OSSERVAZIONI																																												
BIBLIOGRAFIA																																																																																
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, botteghe, ecc.																		REDATTA DA M.Torriani -aprile 1973																																												
NEG. 47.9 / 47.8 / 49.17A / 47.12 / 47.10. Scheda bis.																		Cortile interno attualmente occupato da tettoie e in parte invaso dai garages dell'edificio alla scheda 01.5.05.08.																		REVISIONATA DA V.Zanella maggio 1973																																												
																																				VISTA DA																																												
1									2									3									4									5									6									7									8									9								





1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI						
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																				NUMERO SCHEDA						
LOCALITA S.Tomaso										VIA S.Tomaso										N. CIV. 60B-62						
																				0150509						
REDATTA DA M.Torriani -aprile 1973										REVISIONATA DA V.Zanella -maggio 1973										VISTA DA						
																										
																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9