



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio industriale																		EPOCA sec XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 60									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 5 1 0																	
CATASIO Bergamo f.6; mp. 1323																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE officina e abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XIX secolo.																		Edificio isolato a pianta originariamente rettangolare, ora a L.									Struttura muraria mista in pietra e mattoni per il corpo centrale e il corpo est, in cemento armato e laterizio per il corpo ovest, parzialmente intonacati.																										
Adattamenti di un rustico a edificio industriale.																		Corpo centrale a due piani, con copertura a capanna.									Solai in legno.																										
Aggiunta di un piccolo corpo di fabbrica a est e di uno più consistente a ovest.																		Corpo est a un piano con copertura piana, parzialmente a terrazza.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																										
																		Corpo ovest capannone dall'altezza di due piani, senza solai; copertura a volta.									Architravi delle finestre al piano terra in legno.																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portone d'ingresso ad arco ribassato in mattoni.									Conservazione della quinta edilizia, Ristrutturazione totale del retro.																										
																		Sul retro dell'edificio, il parco della villa Piccinelli.									OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																		Il complesso visibile da via della Noca, è in contrasto con l'ambiente.																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.									REDATTA DA M.Torriani									-aprile 1973																	
NEG. 47.5 / 47.4 / 47.7 / 47.6																											REVISIONATA DA V.Zanella									maggio 1973																	
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

