



1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIX (?)									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 54																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 150																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									NUMERO SCHEDA 0 1 5 0 5 1 4								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione																																			
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			GRADO a b c d e																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI Edificio del XIX secolo, in cortina antica.																		DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina a pianta irregolare.									STRUTTURE E MATERIALI Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata.								
Attualmente sono in corso lavori di ristrutturazione interna.																		Altezza di tre piani più sottotetto.									Zoccolo in intonaco rustico.								
																		Copertura a due falde.									Solai in legno.								
																		Androne laterale con volta a botte.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi/								
																											Contorni delle aperture in arenaria.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Porta architravata ad apertura ad arco ribassato, parzialmente murata, con inferriata al piano terra, corrispondente alla sacrestia della chiesa di S. Pietro e Paolo.									PROPOSTE DI RESTAURO Consolidamento.								
PROPRIETARIO ATTUALE																											OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																		Finestrelle rettangolari nel sottotetto.																	
																		Sul retro cortile acciottolato con																	
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 46.30 / 49.12a / 46.31																		muro divisorio intonacato con coronamento in coppi.									REDATTA DA M.Torriani -aprile 1973								
																											REVISIONATA DA V.Zanella maggio 1973								
																											VISTA DA								
1									2									3																	

