



| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE Edificio residenziale | | | | | | EPOCA sec. XVIII | | | | | | 1 - VALORE ARCHITETTONICO | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALITA S.Tomaso | | | VIA S.Tomaso | | | N. CIV. 50 | | | a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo | | | | | | 0 1 5 0 5 1 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATASTO Bergamo f.6; mp. 1301 | | | | | | 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO | | | | | | a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni | | | | | | GRADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETA privata | | | USO ATTUALE abitazione | | | STRUTTURE VERTICALI | | | STRUTTURE ORIZZONTALI | | | COPERTURE | | | UMIDITÀ | | | a b c d e | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11 e 52 | | | | | | piano terreno | | | | | | 1 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada | | | | | | resto dell'edificio | | | | | | 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | spazi liberi | | | | | | 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINAZIONE DI PIANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Edificio del XVIII secolo. | | | | | | | | | Edificio in cortina su uno stretto e allungato lotto irregolarmente rettangolare. | | | | | | | | | Struttura muraria mista in pietra e mattoni,intonacata. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Altezza di tre piani più sottotetto. | | | | | | | | | Zoccolo in intonaco rustico. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Copertura a due falde. | | | | | | | | | Solai in legno. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Androncino con volta a botte. | | | | | | | | | Tetto con orditura in legno e manto in coppi. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Cortiletto interno a pozzo. | | | | | | | | | Contorni delle aperture in arenaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Colonna in arenaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cortile lastricato. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO | | | | | | | | | Porta con ante in legno e picchiotto in ferro. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | Portalino a tutto sesto. Finestra rettangolare al piano terra con grata;finestrelle rettangolari nel sottotetto.Cortile interno con grande arco di sostegno all'uscita dell'androne e pozzo in arenaria. | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Piccolo portico architravato su colonna,con copertura piana e travi | | | | | | | | | Risanamento e consolidamento. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | negli atti di vendita, suge... a vista, sul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEG. 46.20 / 49.10a / 46.22 / 46.23 | | | | | | | | | lato est.Ballatoi sui lati sud e est.Lato ovest con muro di divisio- | | | | | | | | | REDATTA DA M.Torriani -aprile 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ne.Sul retro,coltivato a orto,ala che | | | | | | | | | sporge dalla cortina edilizia del | | | | | | | | | REVISIONATA DA V.Zanella maggio 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| borgo, | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | | | | | | | | | | |

