




1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale												EPOCA sec. XVIII-XIX						1. VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 5 0 5 1 7								
LOCALITÀ S.Tomaso			VIA S.Tomaso			N. CIV. 48-48A			2. NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1300			PROPRIETÀ privata			USO ATTUALE magazzino, abitazione			STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			a			b			c			d			e		
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11 e 52																		piano terreno									3								
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																		resto dell'edificio																	
																		spazi liberi																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI Epoca di costruzione: XVIII-XIX secolo									DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina a pianta ret- tangolare allungata. Altezza di tre piani. Copertura a due falde. Piano terra costituito da un unico ambiente a volta,diviso da un tra- mezzo, con due aperture.									STRUTTURE E MATERIALI Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle aperture in arenaria.																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Porta d'ingresso a tutto sesto, a- pertura a fianco ad arco ribassato, con architrave libero in legno e rosta in ferro. Parapetti in ferro alle finestre. Piccolissimo cortile a pozzo, con loggiati a rustico sul lato ovest. Pozzo sul lato ovest Cortile in condizioni tragiche.									PROPOSTE DI RESTAURO Demolizione, con conservazione della facciata.																	
BIBLIOGRAFIA									negozii, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									OSSERVAZIONI Edificio molto degradato.																	
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 46.16 / 49.9a / 46.17a / 46.18 / 46.19																		REDATTA DA M.Torriani -aprile 1973																	
Scheda bis. ▶																		REVISIONATA DA V.Zanella maggio 1973																	
																		VISTA DA																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																												
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		LOCALITÀ S.Tomaso																		VIA S.Tomaso									N. CIV. 48-48A									NUMERO SCHEDA																										
REDATA DA M.Torriani -aprile 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella -maggio 1973																		VISTA DA									0 1 5 0 5 1 7																																			
altri elementi di identificazione grafica e fotografica.																																																																																
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																														