




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII-XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 5 0 5 1 8								
LOCALITA S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 44A-46									2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e								
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1299																											1 2									3								
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE abitazione																										
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2								
																											spazi liberi									1 2								
																											DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Epoca di costruzione:XVII-XVIII sec.																		Edificio in cortina a pianta rettangolare allungata.									Muratura mista in pietra e mattoni (struttura in c.a. nella parte rinnovata).																	
Ristrutturazione piano terra in facciata con apertura rettangolare e rifacimento del rivestimento.																		Altezza di cinque piani.									Piano terra con rivestimento in grangiola.																	
Nel 1955 ristrutturazione del cortile sui lati est e sud, con rinnovo totale delle strutture ed eliminazione di un'arcata del portico e del loggiato sovrastante a nord.																		Copertura a due falde.									Solai in legno (c.a. e laterizio sul retro).																	
																		Androne laterale con volta a botte (a crociera nell'ultimo tratto, corrispondente all'antico porticato).									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																	
																		Cortiletto interno.									Contorni delle aperture in arenaria.																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portone a tutto sesto con stemma in chiave. Fasce orizzontali decorative.Balconcini in ferro battuto al terzo e quarto piano. Sul retro all'uscita dell'androne,arcata con colonna di sostegno. Lati sud ed est del cortile,completamente rimaneggiati. Lato nord a loggiato ru-									Ripristino della facciata.Ristrutturazione totale (in alternativa,demolizione con conservazione della facciata.																	
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negativo architettonico in scala 1:500, disegno, 1973.									archi in mattoni,intonacato con scale e																	
NEG. 46.12 / 49.6a / 49.4a / 49.8a / 46.14 / 46.13 Scheda bis.																		ballatoi in legno (molto degradato)									REDATTA DA M.Torriani -aprile 1973																	
piano terra in contrasto con l'ambiente.																		Rivestimento e apertura recente al									REVISIONATA DA V.Zanella maggio 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ S.Tomaso																		VIA S.Tomaso																		N. CIV. 44A-46																										
REDATTA DA M.Torriani -aprile 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella maggio 1973																		VISTA DA																										
																																																														
																																																														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												