



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 42A-44									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 5 1 9																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1297																											2 - NECESSITA DI RESTAURO																										
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE magazzino,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11 e 52																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XVIII secolo.																		Edificio in cortina (casa a corte).									Struttura muraria mista in pietra e mat-																										
																		Pianta a C.									toni,intonacata.Zoccolo in intonaco ru-																										
Probabile rifacimento dell'intpnao																		Altezza di tre piani (più sottotet-									stico.Solai in legno.Tetto con orditura																										
in facciata.																		to abitabile per il corpo sud sul									in legno e manto in coppi.Contorni delle																										
Rifacimento intonaco nel cortile.																		fronte stradale).									aperture,colonne,pilastri e capitelli,																										
																		Copertura a due falde.									strutture dei ballatoi in arenaria.Can-																										
																		Androne laterale con volta a botte.									cellata,parapetti,rosta dell'apertura																										
																		Cortile interno.									in facciata in ferro battuto.Cortile in																										
																											acciotolato.Portone con battenti in le-																										
																											gno e picchiotto in ferro. Architravi																										
																											nel portico in legno,salvo la campata a																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portone a tutto sesto,un'apertura									PROPOSTE DI RESTAURO									crociera ribassata.																	
																		ad arco ribassato in facciata al																																			
																		piano terra. Finestrelle rettango-																																			
																		lari nel sottotetto.Cancellata nel									Consolidamento, Ripristino facciata.																										
																		l'androne.Cortile con porticato ar-									OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																		chitravato con copertura piana, su																																			
																		colonne e pilastri sui lati sud e ovest;																																			
																		(chiuso a veranda)sul lato sud;lato est																																			
																		costituito dal muro divisorio rispet-																																			
																		to al cortile adiacente.Serie di aperture architra-																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negativi originali in cartello di legno con																																			
NEG. 46.5 / 49.2a / 49.1a / 46.8 /																		vate con stipiti rigati nell'andro-									REDATTA DA M.Torriani									-aprile 1973																	
46.7 / 46.9 Scheda bis.►																		ne e nel cortile.Proseguizione dello									REVISIONATA DA V.Zanella									maggio 1973																	
																		androne (attraverso una porta ad arco)che mette in comunicazione col retro.									VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITA S.Tomaso																		VIA S.Tomaso																		N. CIV. 42A- 44								
REDATTA DA M.Torriani -aprile 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella -maggio 1973																		VISTA DA								
																																												
																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								