



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XVIII</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA <u>0150521</u>								
LOCALITÀ <u>S. Tomaso</u> VIA <u>S. Tomaso</u> N. CIV. <u>40-40A</u>																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e																	
CATASTO <u>Bergamo f.6; mp.1295</u>																		PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G.n.a. art.11</u>									piano terreno 1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>nessuno</u>																		PROTEZIONE PROPOSTA <u>fron te cortile e ambiente a piano terra</u>									resto dell'edificio 1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
STRUTTURE VERTICALI ☐ STRUTTURE ORIZZONTALI ☐ COPERTURE ☐ UMIDITÀ ☐																		spazi liberi 1 2 3 4 5 6 7 8 9									DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI <u>Edificio del XVIII secolo</u> <u>Probabile ristrutturazione del cortile</u>																		DATI TIPOLOGICI <u>Edificio in cortina con pianta a C.</u> <u>Altezza di tre piani più sottotetto</u> <u>Copertura a due falde</u> <u>Cortile con portico di fondo (lato nord) a due luci; archi su colonne a volte a crociera. Ballatoi sul lato sud.</u>									STRUTTURE E MATERIALI <u>Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata</u> <u>Zoccolo in intonaco rustico</u> <u>Solai in legno</u> <u>Tetto con orditura in legno e manto in coppi</u> <u>Contorni delle aperture in arenaria</u> <u>Mensole e piani dei ballatoi in arenaria</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO <u>Due portoni laterali dal caratteristico profilo poligonale. Finestrella quadrata centrale con inferriata. Finte finestre dipinte ai piani superiori</u>									PROPOSTE DI RESTAURO <u>Ripristino facciata. Risanamento</u>																	
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI <u>Al n.40 insegna sbiadita di farmacia.</u>																										
DOCUMENTI ANNESSI <u>NEG. 40.32/40.34/112.12/112.13</u>																		REDA TTA DA <u>M.Torriani-aprile 1973</u>									REVISIONATA DA <u>V.Zanella-maggio 1973</u>																	
																		VISTA DA																										

