




1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																																					
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XVIII-XIX</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA <u>0150524</u>																																												
LOCALITÀ <u>S. Tomaso</u> VIA <u>S. Tomaso</u>																		N. CIV. <u>34-34B</u>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																																												
CATASTO <u>Bergamo f.6;mp.1292</u>																		PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G.n.a. art.11 e 52</u>									piano terreno									1 2																																												
PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>negozio,abitazione</u>																		PROTEZIONE PROPOSTA									resto dell'edificio									1 2																																												
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						spazi liberi									1 2																																															
DESTINAZIONE DI PIANO																		DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																												
																		<u>Epoca di costruzione: XVIII-XIX secolo</u>									<u>Edificio in cortina a pianta irregolare con fronte stradale leggermente concavo</u>									<u>Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata. Zoccolo in intonaco rustico</u>																																												
																		<u>Apertura dei negozi al piano terra</u>									<u>Altezza di tre piani (più sottotetto per il fronte stradale)</u>									<u>Negozi con volta a botte</u>																																												
																		<u>Probabile ristrutturazione interna</u>									<u>Copertura a due falde</u>									<u>Solai in legno</u>																																												
																		<u>Aggiunto piccolo corpo isolato a un piano nel giardino retrostante</u>									<u>Androncino laterale parzialmente coperto a botte (poi copertura piana con travi a vista).</u>									<u>Tetto con orditura in legno e manto in coppi</u>																																												
																		<u>Rifacimento intonaco in facciata</u>									<u>Porta ad arco in facciata, due aperture ad arco ribassato con rosta in ferro (negozi) e una apertura architravata. Cortile interno con ballatoi sul lato sud e loggiato rustico di disimpegno</u>									<u>Davanzali e architrave delle finestre in arenaria. Ballatoi con strutture in arenaria e parapetti in ferro. Portone con ante in legno e picchiotto in ferro</u>																																												
																		PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																																												
																											<u>Scale sul lato ovest</u>									<u>Consolidamento</u>																																												
																		BIBLIOGRAFIA									<u>Giardino sul retro confinante con il campo sportivo</u>									OSSERVAZIONI																																												
																		DOCUMENTI ANNESSI									<u>del convitto; v. scheda 01.5.05.58</u>									REDATTA DA <u>M. Torriani-aprile 1973</u>																																												
																		<u>NEG. 40.18/40.20/37.32a/40.21/40.22/40.23/112.20</u>																		REVISIONATA DA <u>V. Zanrlla-maggio 1973</u>																																												
																		<u>Scheda his</u>																		VISTA DA																																												
1									2									3									4									5									6									7									8									9								





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		LOCALITA S.Tomaso																		VIA S.Tomaso									N. CIV. 34-34B									NUMERO SCHEDA																	
																																													0 1 5 0 5 2 4																										
REDATTA DA M.Torriani-aprile 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																		VISTA DA																																			
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																																							
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												