



1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec.XVIII</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <u>S.Tomaso</u> VIA <u>S.Tomaso</u>																		N. CIV. <u>26</u>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <u>Bergamo f.6;mp.1286</u>																		PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G.n.a. art.11 e 52</u>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>magazzino,abitazione</u>																		PROTEZIONE PROPOSTA									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						GRADO											
																		piano terreno									1 2								
																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO									3								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
<u>Edificio del XVIII secolo</u>																		<u>Edificio in cortina a pianta ret-tangolare allungata</u>									<u>Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata.Piano terra in intonaco rustico con motivo bugnato</u>								
<u>Creazione di un'apertura a sesto ribassato per magazzino-negozio</u>																		<u>Altezza di tre piani più sottotetto. Copertura a due falde</u>									<u>Solai in legno</u>								
<u>Rimaneggiamento nel cortiletto</u>																		<u>Androneino laterale con volta a botte. Cortiletto interno a pozzo comunicante con quello del mp.1283; v. scheda 01.5.05.29</u>									<u>Tetto con orditura in legno e manto in coppi</u>								
<u>Rifacimento intonaco della facciata</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									<u>Contorni della porta e delle finestre, colonne e capitelli in arenaria</u>								
PROPRIETARIO ATTUALE																		<u>Portale ad arco con iscrizione in chiave di bugnato.Apertura ribassata laterale.Cortile con porticato ad arco su colonne con soffitto piano in travi a vista sui lati ovest e nord.Loggiati a rustico sul lato ovest,ballatoi sul lato sud.Lato est e parte del cortile sono negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.</u>									<u>Porticato lastricato in arenaria</u>								
BIBLIOGRAFIA																		PROPOSTE DI RESTAURO									<u>Parapetto in ferro</u>								
DOCUMENTI ANNESSI																		<u>NEG.40.13/37.25a/40.5/40.6</u>									<u>Consolidamento e risanamento</u>								
																											<u>Ripristino facciata e cortile</u>								
																											OSSERVAZIONI								
																											<u>con muro pieno con coronamento in coppi tragicamente dipinti in azzurro vivo.</u>								
																											REDATTA DA <u>M.Torriani-aprile 1973</u>								
																											REVISIONATA DA <u>V.Zanella-maggio 1973</u>								
																											VISTA DA								
1									2									3																	

