



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV.24									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6;mp.1283																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi cortiletto									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Epoca di costruzione: XVIII-XIX secolo																		Edificio in cortina a pianta ret- tangolare allungata									Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata.Piano terra ru- stico con motivi a bugnato								
Probabile soprizzo																		Altezza di cinque piani									Solai in legno								
Successivi rifacimenti dell'intonaco in facciata																		Copertura a due falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																		Cortiletto a pozzo interno colle- gato con il portico del cortile,sul mp.1286 (v.scheda 01.5.05.28)									Davanzali e architravi delle finestre in arenaria								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Facciata con porta ad arco ribassa to,con a fianco una finestra pure ad arco ribassato,con inferriata; fascia orizzontale di scansione									Consolidamento e risanamento,ristruttu- razione del cortile								
BIBLIOGRAFIA																		Tracce nello zoccolo sotto l'into- naco di stipiti antichi in arena- ria.Ballatoi sul lato nord del cor- tiletto									OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negoci, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																	
NEG.40.0/40.2/37.23a																		Cortiletto molto degradato									REDATA DA M.Torriani-aprile 1973								
																		Spazio a orto sul retro									REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

