




1									2									3								
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale						EPOCA sec.XVI-XVII			1 - VALORE ARCHITETTONICO						NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso						N. CIV. 22			a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo						01505301											
CATASTO Bergamo f.6;mp.1282									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ privata						USO ATTUALE abitazione			a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni						GRADO											
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			a		b		c		d		e		GRADO				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11 e 52									piano terreno		1		2		A=3											
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada,portico e logge del cortile									resto dell'edificio		1		2		B=5											
									spazi liberi		1		2													
									DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI						DATI TIPOLOGICI						STRUTTURE E MATERIALI														
Edificio del XVI o XVII secolo						Edificio in cortina (palazzo con cortile).Pianta a G						Struttura muraria mista in pietra e mattoni,intonacata.Zoccolo in intonaco rustico														
Ristrutturazione interna con soprizzo del corpo sul fronte stradale e parziali soprizzo sul corpo a nord						Altezza di 3 piani(più sottotetto nel corpo sul fronte stradale)						Solai in legno														
Rifacimento intonaco della facciata						Copertura a due falde						Tetto con orditura in legno e manto in coppi														
						Androne centrale con volta a botte dall'andamento non normale alla strada.Cortile interno con porticato e loggiati						Contorni aperture,colonne,capitelli, elementi portanti dei ballatoi in arrenaria														
						CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO						Cortile acciottolato														
PROPRIETARIO ATTUALE						Portale a tutto sesto in bugnato A piano terra in facciata 4 finestre con grata(le due a monte quadrate,le altre due rettangolari)						Scala in marmo														
						Cortile interno con portico ad arco su colonne con volte a crociera sui lati est e nord;sugli stessi lati loggiati ad arco su colonne						PROPOSTE DI RESTAURO														
BIBLIOGRAFIA						---negli stati originali,scritte in segno-vec. con soffitto in travi a vista al 1° piano e loggiato rustico al 2°						Consolidamento.Ripristino della facciata														
DOCUMENTI ANNESSI						Ballatoi sul lato nord						OSSERVAZIONI														
NEG.38.35/38.36/37.19a/37.20a/38.37/37.22a/112/37/112.32												Dntonaco in facciata molto degradato che lascia intravedere una preesistente decorazione pittorica ad elementi architettonici														
Scheda bis												REDATTA DA M.Torriani-aprile 1973														
												REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973														
												VISTA DA														





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		LOCALITÀ S.Tomaso																		VIA S.Tomaso									N. CIV. 22								
REDATTA DA M.Torriani-aprile 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																		VISTA DA									NUMERO SCHEDA 0150530								
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			