




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XVI</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' <u>S. Tomaso</u> VIA <u>S. Tomaso</u>																		N. CIV. <u>18A-20A</u>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 5 3 1																	
CATASTO <u>Bergamo f.6;mp.1279</u>																											2 - NECESSITA' DI RESTAURO																										
PROPRIETA' <u>privata</u> USO ATTUALE <u>negozio,abitazione</u>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITA' <input type="checkbox"/>						a			b			c			d			e																	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G.n.a. art.11 e 52</u>																		piano terreno									1 2									3																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																										
																		spazi liberi									1 2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Probabilmente del XVI secolo																		Edificio in cortina(casa a cortile)																		Struttura muraria mista in pietra e mattoni,intonacata																	
Ristrutturazione al piano terra per apertura negozi																		Pianta rettangolare con cortile in terno																		Zoccolo in intonaco rustico																	
Risanamento e riordino del cortile																		Altezza di 3 piani(4 nel corpo nord)																		Solai in legno																	
Aggiunta di un piano sul lato nord																		Copertura a due falde																		Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
Costruzione di una tettoia coperta di plastica e fibrocemento nell'orto																		Androne centrale con volta a botte																		Contorni aperture,colonne e capitelli in arenaria																	
Rifacimento intonaco																																				Portone con battenti in legno e picchiotto in ferro																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portone centale a tutto sesto																		Consolidamento.Ristrutturazione del piano terra su strada																	
																		Due aperture rettangolari per negozi a piano terra?Nel cortile: porticato ad archi su colonne con volta a crociera sui lati est e nord;loggiati ad archi su colonne al 1° piano sul lato est e al 1° e 2° sul lato sud,al 2° sul lato est.Terrazza al 3° piano sul lato nord.Al piano terra ambienti con volta a botte.Spazio retrostante coltivato ad orto.Negozi non in accordo con l'ambiente																		OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																				Facciata con partitura austera e abbastanza inconsueta per il borgo																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <u>M.Torriani-aprile 1973</u>																	
NEG.38.29/37.13a/38.31/38.32/38.34/37.15a/112.33																																				REVISIONATA DA <u>V.Zanella-maggio 1973</u>																	
Scheda bis																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		LOCALITA S.Tomaso																		VIA S.Tomaso									N. CIV. 18A-20									NUMERO SCHEDA								
																																													0150531																	
REDATTA DA M. Torriani-aprile 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella-maggio 1973																		VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												