




| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE Edificio residenziale | | | | | | | | | | | | | | | | | | EPOCA sec. XVIII | | | | | | | | | 1 - VALORE ARCHITETTONICO | | | | | | | | |
| LOCALITÀ S. Tomaso VIA S. Tomaso | | | | | | | | | | | | | | | | | | N. CIV. 16 | | | | | | | | | a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo | | | | | | | | |
| CATASTO Bergamo f.6;mp.1275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni | | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/> | | | | | | STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/> | | | | | | COPERTURE <input type="checkbox"/> | | | | | | UMIDITÀ <input type="checkbox"/> | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 1 6 0 5 3 3 | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a b c d e GRADO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | piano terreno | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | resto dell'edificio | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | spazi liberi | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESTINAZIONE DI PIANO | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | |
| Edificio del XVIII secolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | Edificio in cortina a pianta rettangolare, su lotte molto strette | | | | | | | | | Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata | | | | | | | | |
| Rifacimento intonaco in facciata (fine '800) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Altezza di 4 piani su strada, 5 nel corpo a nord | | | | | | | | | Zoccolo in intonaco rustico | | | | | | | | |
| Rifacimento intonaco e parziale ristrutturazione del cortiletto | | | | | | | | | | | | | | | | | | Copertura a due falde | | | | | | | | | Solai in legno | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Androne laterale con copertura piana ed arco di sostegno interno | | | | | | | | | Tetto con orditura in legno e manto in coppi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cortiletto a pozzo | | | | | | | | | Contorni aperture in arenaria | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO | | | | | | | | | Semicolonne del cortile in arenaria | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | Portale ad arco ribassato; finestre la quadrata con grata a piano terra in facciata. All'interno, sul lato sud del cortile, arco ribassato con semicolonne tuscaniche. Sul lato ovest del cortile, ballatoi su tutti i piani. Sul lato nord, due porte ad archi affiancate al piano | | | | | | | | | Androne pavimentato in mattoni a lisca di pesce e soffittato di recente con perline in linatura. Ante del portone in legno, con picchietto in ferro | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | negli attici; antignoni, vetrina, insegne, orologio | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | est in muro pieno | | | | | | | | | Consolidamento e risanamento | | | | | | | | |
| NEG.38.21/37.7a/37.9a/38.24/38.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | |
| Scheda bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REDAITTA DA M.Torriani-aprile 1973 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



RIFERIMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCALITÀ <u>S.Tomaso</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | VIA <u>S.Tomaso</u> | | | | | | | | | N. CIV. <u>16</u> | | | | | | | | |
| REDAITTA DA <u>M.Torriani-aprile 1973</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA <u>V.Zanella-maggio 1973</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA <u>0150533</u> | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altri elementi di identificazione grafica e fotografica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |