



1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XVIII-XIX</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <u>S. Tomaso</u> VIA <u>S. Tomaso</u>																		N. CIV. <u>12-12A</u>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <u>Bergamo f.6; mp. 1272</u>																		PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>negozio, abitazione</u>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art. 11</u>																		COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE PROPOSTA																											GRADO								
																											a b c d e								
																		piano terreno									1/2								
																		resto dell'edificio									1/2								
																		spazi liberi									1/2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO									A=3 B=6								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Del XVIII-XIX secolo																		Edificio in cortina a pianta irregolare. Due corpi di fabbrica divisi dal cortile									Struttura muraria mista in pietra e mattoni intonacata								
Ristrutturazione piano terra per apertura negozio																		Altezza di 3 piani più sottotetto (4 il corpo sul retro)									Zoccolo in intonaco rustico								
Aggiunta di un corpo di fabbrica nel cortile																		Copertura a due falde									Solai in legno								
Parziale chiusura a veranda nel ballatoio al 1° piano																		Androne con copertura piana in travetti a vista. Nel cortile corpo di fabbrica a L a 1 piano con copertura a terrazza									Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
Rifacimento intonaco in facciata																		Grande portale a tutto sesto									Montorni delle aperture in arenaria								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Nel cortile ballatoi sui lati sud est (interessante il ballatoio al 2° piano del lato sud, interamente in legno, con parapetto intagliato)									Pavimentazione del cortile in cemento								
BIBLIOGRAFIA																		loggiato rustico, ora chiuso a veranda, all'ultimo piano del corpo sul retro. Cortile notevolmente degradato									PROPOSTE DI RESTAURO								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc. to									Consolidamento e risanamento. Ristrutturazione del piano terra e del cortile								
NEG. 38.11 / 38.12 / 37.3a / 38.13 / 38.14 Scheda bis																		Negozio in contrasto con l'ambiente									OSSERVAZIONI (demolire il corpo B)								
REDATTA DA <u>M. Torriani</u> -aprile 1973																											REVISIONATA DA <u>V. Zanella</u> -maggio 1973								
VISTA DA																																			
1									2									3																	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ S.Tomaso									VIA S.Tomaso			N. CIV. 12-12A						0 1 5 0 5 3 5								
REDATTA DA M.Torriani -aprile 1973									REVISIONATA DA V.Zanella -maggio 1973									VISTA DA								
																										
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9