



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVI(?) -XX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 8-8B																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6; mp.1271																		USO ATTUALE magazzino, abitazione																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>																		COPERTURE <input type="checkbox"/>																		GRADO								
UMIDITÀ <input type="checkbox"/>																		PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA elementi antichi del fronte																		piano terreno																		1 2								
																		resto dell'edificio																		1 2								
																		spazi liberi																		1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																		3								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Interventi di questo secolo in un edificio dalle fondazioni molto antiche (v.scheda 01.5.05.38)																		Edificio in cortina a pianta irregolare con corpi di fabbrica di diversa altezza																		Struttura muraria mista in pietrame e mattoni,intonacata(facciata in intonaco rustico).Solai in legno.Tetto con orditura in legno e manto in coppi.Gontorni delle finestre e della porta a monte in arcnaria(roste in ferro)Ballatoi con strutture in c.a.al 1° e 2° piano sul lato nord, in legno al 3° e 4° piano sul lato nord e su tutto il lato sud								
Creazione (in luogo di una precedente ad arco) di un'apertura architravata al piano terra a uso garage																		Corpo centrale, in cortina, di tre piani. Copertura a due falde																		Parapetti in ferro (in legno al 4° piano sul lato nord)								
																		Androncino laterale con volta a botte. Cortiletto interno a pozzo																		PROPOSTE DI RESTAURO								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		Si propone la demolizione completa con il mantenimento e il ripristino della facciata.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Piano terra con due porte ad arco ai lati e un'apertura rettangolare (moderna) al centro																		OSSERVAZIONI								
																		Fascia orizzontale al 1° piano																										
BIBLIOGRAFIA																		Cortile interno con ballatoi sui lati nord e ovest																										
																		A nord cinque piani, a est quattro (scale e ballatoi di disimpegno)																										
DOCUMENTI ANNESSI																		Nel cortile, sul lato est, arcata (ora parzialmente chiusa). Sul lato nord ambienti con volta a botte																		REDATTA DA M.Torriani-aprile 1973								
																		Cortile in condizioni disastrose																		REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

