



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 2A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottime									0 1 5 0 5 4 1																										
CATASTO Bergamo f.6;mp.1266																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																																			
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																																			
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e									GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									1 2									3																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																										
																											spazi liberi									1 2																										
																											DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																			
Edificio del XVIII secolo																		Edificio in cortina a pianta quadrangolare									Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata																																			
																		Altezza di tre piani più sottotetto. Copertura a due falde									Solai in legno																																			
																											Tetto con orditura in legno e manto in coppi																																			
																											Contorni delle aperture in arenaria																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																																			
																		Edificio estremamente degradato									Consolidamento e risanamento																																			
																		Al piano terra, porta architravata con sopraluce									Ristrutturazione integrale																																			
																		A fianco ampia finestra ad arco ribassato con inferriata									OSSERVAZIONI																																			
BIBLIOGRAFIA																																																														
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATA DA M.Torriani-aprile 1973																																			
NEG.36.34a/36.35a/39.33																											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																																			
																											VISTA DA																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

