



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>									EPOCA <u>sec.XVIII</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA <u>0150542</u>																										
LOCALITÀ <u>S.Tomaso</u> VIA <u>S.Tomaso(via del Pignolo)</u>									N. CIV. <u>2</u>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e																										
CATASTO <u>Bergamo f.6;mp.1265</u>									PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>abitazione</u>									STRUTTURE VERTICALI ☐									STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐								
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G.n.a. art.11</u>									PROTEZIONE PROPOSTA									piano terreno									1 2									3																	
																		resto dell'edificio									1 2																										
																		spazi liberi									1 2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI <u>Edificio del XVIII secolo</u>									DATI TIPOLOGICI <u>Edificio in cortina che, per la sua volumetria, costituisce ancora una quinta della piazza del Delfino alla spalle della "casetta angolare"</u>									STRUTTURE E MATERIALI <u>Struttura muraria mista in pietrame e mattoni, intonacata (degradata)</u>																																			
<u>Probabile aggiunta di un corpo di fabbrica sul retro, su via Pignolo</u>									<u>la spalle della "casetta angolare"</u>									<u>Solai in legno</u>																																			
<u>Apertura di un negozio sulla stessa via</u>									<u>Pianta allungata</u>									<u>Tetto con orditura in legno e manto in coppi</u>																																			
									<u>Altezza di cinque piani</u>									<u>Davanzali delle finestre in arenaria</u>																																			
									<u>Copertura a due falde (piccola copertura a padiglione verso via Pignolo)</u>									<u>Architravi in legno</u>																																			
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO <u>Su via S.Tomaso, al piano terra, apertura ad arco ribassato</u>									<u>Contorni delle finestre al 4° piano sul lato est in legno</u>																																			
PROPRIETARIO ATTUALE									<u>Due finestrelle al 1° piano</u>									<u>Rosta in ferro su via S.Tomaso</u>																																			
									<u>Grande comignolo in cotto visibile dalla piazzetta</u>									PROPOSTE DI RESTAURO <u>Risanamento, consolidamento e ristrutturazione integrale</u>																																			
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI <u>Edificio estremamente degradato</u>																																			
DOCUMENTI ANNESSI <u>NEG.36.32a/39.32</u>									<u>negozio in via Pignolo è in contrasto con l'ambiente</u>									REDATTA DA <u>M.Torriani-aprile 1973</u>																																			
																		REVISIONATA DA <u>V.Zanella-maggio 1973</u>																																			
																		VISTA DA																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

