




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA Sec. XV?-XVIII?									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 5 0 5 4 3																	
LOCALITA S.Tomaso(Pignolo alto) VIA Pignolo																		N. CIV. 91									2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e																	
CATASTO Bergamo f.6;mp.1264																		USO ATTUALE negozio,abitazione																																			
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA Vincolo Soprintendenza																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI mista																										
Elementi tardo medioevali:finestrella a feritoia su via S.Tomaso																		Edificio di testata per due corti- ne convergenti ad angolo acuto									Struttura muraria in pietra e mattoni, intonacata.Zoccolo in lastre di breccia levigata																										
Rifacimento intonaco esterno																		Pianta irregolare									Solai in legno																										
																		Altezza di tre piani									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
																		Copertura a più falde sulla schema a padiglione									Contorni delle finestre in legno verniciato.Contorni del portoncino in conci di pietra e mattoni																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									L'edificio è caratterizzato dall'aggetto dell'ultimo piano rispetto agli altri inferiori, aggetto che, sul lato nord, scende all'altezza del 1° piano seguendo la rampa della scala interna.Questa impostazione,unica probabilmente in tutta Bergamo,rende l'edificio un elemento altamente caratterizzato e caratterizzante.Piccolo abbaino visibile sul lato ovest.Portoncino sul lato nord a tutto sesto.L'edificio si colloca in una posizione estremamente privilegiata sull'angolo fra via Pignolo e via S.Tomaso,in piazzetta del Delfino,di cui rappresenta forse,unitamente alla fontana,l'elemento di unifica-																										
BIBLIOGRAFIA																											REDATTA DA M.Torriani-aprile 1973																										
PELANDI,1962,I,98																											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc. zione spaziale									VISTA DA																										
NEG.36.29a/39.30/36.30a/36.33a/39.29																																																					
Scheda bis ►																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITA' <u>S.Tomaso(pignolo alto)</u>																		VIA <u>Pignolo</u>																		N. CIV. <u>91</u>								
																																				0 1 5 0 5 4 3								
REDATTA DA <u>M.Torriani-aprile 1973</u>																		REVISIONATA DA <u>V.Zanella-maggio 1973</u>																		VISTA DA								
																																												
																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										