



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ S.Tomaso(Pignolo Alto) VIA Pignolo																		N. CIV. 91B-95									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 5 4 4								
CATASTO Bergamo f.6;mpw1262-1263																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2								
																											spazi liberi									1 2								
																											DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio del XIX secolo, in cortina anti																		Edificio in cortina									Struttura muraria mista in pietra e																	
ri																		Pianta allungata irregolare									mattoni, intonacata																	
Ristrutturazione al piano terra (negozi)																		Quattro piani									Piano terra con rivestimento in lastre																	
Aggiunta di un corpo di fabbrica sul re-																		Copertura a due falde									di marmo																	
tro																											Solai in lastre di marmo																	
Rifacimento dell'intonaco in facciata																											Tetto con orditura in legno e manto in																	
																											coppi																	
																											Contorni delle finestre in arenaria																	
																											Strutture portanti del balcone in																	
																											arenaria, parapetto in ferro																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Porta architravata (moderna)									Ripristino aperture al piano terra																	
																		In facciata al 1° piano, balcone-																										
																		ballatoio in prosecuzione di quel-																										
																		lo dell'edificio alla scheda 01.5.																										
BIBLIOGRAFIA																		05.46.Corridoio d'ingresso tortuoso									OSSERVAZIONI																	
																		cortile sul retro senza qualità ar-																										
																		chitettoniche;a sud,corpo di fabbri-																										
																		ca a due piani con copertura a ter-																										
																		negli ambienti artigianali, cortina in legno, mura-																										
DOCUMENTI ANNESSI																		terra in contrasto con l'ambiente									REDATA DA M.Torriani-aprile 1973																	
NEG.36.24a/36.25a/36.27a/39.26																											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

