



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII-XIX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Tomaso(Pignolo alto)VIA Pignolo																		N. CIV.95B-99A																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6;mp.1257a-b																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi,abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						NUMERO SCHEDA																				
																								0 1 5 0 5 4 6																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		piano terreno																		a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio																		GRADO								
																		spazi liberi																		3								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Epoca di costruzione:XVIII-XIX secolo																		Edificio in cortina a pianta irregolare.Altezza di cinque piani																		Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata								
Portali precendenti (XVII sec.)Rifacimento intonaco sul fronte posteriore.Aggiunta di corpi di fabbrica (magazzini) nel cortile.Ristrutturazione al piano terra per apertura negozi.Aggiunta o ristrutturazione dei ballatoi sul retro																		Copertura a due falde.Androne con volta a botte e voltine a crociera poi copertura piana																		Solai in legno								
Ristrutturazione sul retro del mp.b con aggiunta di serie di corpi di fabbrica																		Cortile sul retro.Corpi di fabbrica sul retro del mp.b,moderni a due piani, con copertura a terrazza																		Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		Contorni delle porte e delle finestre in arenaria								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Porte a tutto sesto.In facciata al piano terra due aperture architravate per negozi.Cortile sul retro con ballatoi sui quattro piani del lato est.Sul lato nord:il blocco scale,con serie di aperture a spigoli arrotondati che conferiscono al blocco un aspetto quasi a loggia																		Ballatoi con solette in cemento su putrelle in ferro; parapetti in ferro								
BIBLIOGRAFIA																		to.Sul lato ovest muro con coronamento in coppi.Retro degradato.																		PROPOSTE DI RESTAURO								
DOCUMENTI ANNESSI																		Piano terra non inserito nel contesto per la parte a monte																		Risanamento e consolidamento.Ristrutturazione interna.Ripristino facciata								
NEG.36.18a/39.25/36.20a/36.19a/36.21a/36.26a																																				OSSERVAZIONI								
Scheda bis																																				Tracce dell'originaria intonaco a finto bugnato.Lievi differenze distinguono la fronte in due parti								
																																				REDATA DA M.Torriani-aprile 1973								
																																				REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973								
																																				VISTA DA								





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		LOCALITA S.Tomaso(Pignolo alto)																		VIA Pignolo									N. CIV.95B-99A								
REDATTA DA M.Torriani-aprile 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973									VISTA DA									NUMERO SCHEDA 0150546																	
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			