



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVI?-XIX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo 2 - NECESSITA' DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									NUMERO SCHEDA 0150547								
LOCALITA' S.Tomaso(Pignolo alto) via Pignolo																		N. CIV. 99B-101B																																			
CATASTO Bergamo f.6;mp.1253																																																					
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE negozi,abitazione																																			
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITA'						GRADO																													
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																																				a b c d e																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																				3																	
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Di aspetto ottocentesco su preesistenze probabilmente cinquecentesche (portale) Probabile, parziale, ristrutturazione in terna																		Edificio in cortina (casa a corte) Pianta irregolare (originaria pianta a U modificata da un corpo di fabbrica costruito a est, fra le due ali del resto. Altezza di quattro piani più sottotetto abitabile. Coperture a più falde (corpo centrale e ali laterali a due falde; corpi posteriori a una falda). Cortile interno																		Strutture murarie miste in pietra e mattoni, intonacata (piccolo zoccolo in pietra artificiale) Solai in legno																	
Rimaneggiamento al piano terra per apertura negozio																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO no a pozzo																		Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle aperture in arenaria. Portone in conci di pietra da taglio																	
rifacimento intonaco																		Portale ad arco con contorni in pietra tra squadrata; tre aperture ad arco ribassato al piano terra in facciata (aggiunte); fascia orizzontale; Cortile interno chiuso su tutti i lati con serie di aperture al piano terra (finestre, finestrelle, porte)																		Androne con liste in pietra																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portale ad arco con contorni in pietra tra squadrata; tre aperture ad arco ribassato al piano terra in facciata (aggiunte); fascia orizzontale; Cortile interno chiuso su tutti i lati con serie di aperture al piano terra (finestre, finestrelle, porte)																		Portone con ante di legno																	
BIBLIOGRAFIA																		Loggiato architravato sul lato ovest al piano terra e al primo piano su colonna tuscanica, agli altri piani su pilastri. Ballatoi continui su tutti i lati e su tutti i piani																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				Risanamento e consolidamento del cortile interno																	
NEG.141.21a/39.24/36.14a/36.13a																																				OSSERVAZIONI																	
																																				REDDATTA DA M.Torriani-aprile 1973																	
																																				REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																	
																																				VISTA DA																	

